

氷見市役所殿

H30 年度
要 望 書

窪自治会

* 街灯新設

設置要望場所 氷見市窪 番地付近の電柱

設置理由 2011年夏に3軒新築されましたが、夜暗いので下図電柱(ナ 0453)

に街灯新設を要望します。




(海側 3軒並びの家)



(西側 造成宅地 手前の電柱1500ナ 0453)

位置図



* カーブミラーの新設など

1) カーブミラーの新設

設置場所 ベルマール(アパート、氷見市窪)敷地内電柱

設置理由 市土地改良区方面からのT字路は、変則的な交差点です。自動車が不意に現れる可能性のある危険な場所ですので、カーブミラーの設置を要望します。



位置図 既申請につき省略

2) カーブミラーの然るべき位置への再移設

取付場所 窪 (旧 邸跡地)

経緯と要望 窪 (旧 邸跡地)に住宅が新設中のため、カーブミラーを左右の電柱に移設してもらいましたが、非常に見づらいので、住宅新築完了後、然るべき位置に再移設を要望致します。

位置図 既申請につき省略



左側カーブミラー



右側カーブミラー

* 側溝の新設・改修

1) 窪4号線は通行が多いため両側の側溝蓋新設工事を要望します。

- 1) 4号線南側側溝(宅窪 ~ 宅窪)
- 2) 4号線北側側溝(宅窪 ~ 宅窪)

(窪4号線については例年要望しておりますので詳細は省略します。)

2) 側溝の新設

設置場所 窪9号線沿いの右記6軒分一 (窪)~ (窪)

設置理由 下記位置図の6軒は、側溝が無いので雨が降ると写真の通り水浸しになります。側溝の新設を要望します。



1) 前より窪9号線海側を見る。
側溝無いので水溜りができる。

2) 同場所より角度を変えて見る。



3) 宅を見る。
位置図 既申請のため省略

4) 工場を見る

3)側溝蓋の一部設置

側溝の場所 窪 4 号線(国道 415 号線以西) 宅(窪 番地)の横

側溝蓋新設理由 蓋が無いので国道 415 号線からカーブを切って道路に入るとき車の後輪が溝に落ちる。下図の部分に側溝蓋の設置を要望します。



宅横
位置図 既申請につき省略

4)側溝改修

改修場所 宅側溝(窪)

改修理由 側溝の下部破損により土が流出している。



5)側溝土管径の改良(逆U字溝の改修を要望)

改良場所 宅(窪)横の窪15号線を横断する埋設土管

改良理由 土管の径が小さくなり下水が溢れる。



1) 宅横の埋設土管
(半円状土管の外側に U字溝を逆に被せて
強度を保っているように見える)



2) 窪15号線反対側から見た土管
(半円状土管だけが見える)

位置図 既申請につき省略

* 道路の補修


窪3号線の 宅(窪)横の道路が雨後東西に2m程水溜りができる。

補修願います。(窪4組・6組両住民から)



H30. 3. 21PM3:00 撮影雨量0. 5mm／時 1：00より降る

位置図



*その他(フェンスの補修・空き家補修・樹木の剪定・除草)

1) フェンスの補修

補修場所 宅(窪)裏の排水路沿いのフェンス

補修理由 フェンス15ブロックの内、6ブロック(南側端から数えて6本目、9本目、12本目、13本目、16本目、18本目)の根元が腐食、通学路なので危険。

位置図 既申請につき省略

2) 空き家権利者への擁壁改修のお願い

改修指導お願い場所 宅(窪)、空き家の擁壁

改修指導お願い理由 拥壁が崩れそうになっている。擁壁改修を指導して頂きたい。



奥の擁壁が崩れそうになっている。



擁壁が反っている。

位置図 既申請につき省略

3)環状南線の樹木剪定と消毒

4)環状南線JR高架橋法面の除草(年2回)

5)十二町潟付近のサイクリングロード、休憩広場の剪定・除草(回数を増やしてほしい)

6-1)海岸排水路の木材流入防止用十字パイプの補修


パイプの中央縦棒が無いので補修してほしい。



環状南線と海岸のT字路の最も北側

6-2) 海岸排水路の木材流入防止用十字型パイプの設置

下図黄線のような大きなパイプを設置してほしい。



環状南線と海岸線のT字路の中央排水路