

氷見市長 林 正 之 様

令和5年
要 望 書

窪自治会



※道路側溝関係

1. 側溝の改修(蓋かけ) 新規要望

窪地区内には、面積の狭い道が多く車の脱輪発生や救急車、消防車が円滑に入れ無い箇所が多くあります。住民が安心して暮らせるよう道路の改修(側溝の蓋かけ)をお願いします。

①窪4号線


宅()～()間の側溝



②窪15号線防火水槽～JA 窪倉庫(窪2組のゴミステーション)間の側溝



配置図



2.側溝の改修及び水路樹の泥上げ 新規要望

③ 宅()横の横断水路樹から排水路へ側溝出口の改修

側溝からの排水が欄干の基礎により3分の2が塞がれており、大雨時排水が溢れる。
基礎の移動か撤去により排水能力を確保して下さい。




④国道415号線 宅()横にある横断水路樹から排水の氾濫解消

上記③の理由や樹の溜まる泥により排水能力が低下しています。排水出口の改修及び樹の泥上げをお願いします。



配置図



3.側溝の新設 継続要望


①窟7号線 JA 窪倉庫～中仙道、ほこね接骨院

窟7号線沿いに側溝が無いため家が建つたびに、雨水が道へ垂れ流しされ作物の植え付けされた畠へ流されている。

窟地区海側全体の排水路を調査して側溝の新設をお願いします。



配置図



※道路関係

1. 道路の拡張 新規要望

① 宅()山側から国道160号線口間、道路幅の拡張

窟園2号線の 宅付近からホンダカーズ水見店間、道幅が狭くなっているため
160号線から侵入車両とすれ違いが出来ず、時折トラブルが発生している。
道路幅の拡張をお願いします。



国道160号線から窟22号線方向



宅付近から国道160号線方向

配置図



2. 道路の修繕

①一部道路の沈下箇所修繕 新規要望

見た目路面の損傷はひび割れ程度ですが、道路が沈下し雨が降ると大きな水溜まりが出来る修繕をお願いします。以前には、道路下設置の水道管が段差によりジョイント部が外れ水漏れが発生しています。



位置図



②用水バルブ蓋周り舗装修繕 繼続要望

窪22号線、宅()前の用水バルブの鉄蓋が舗装に段差がある為、車が通過する度に異音が発生する。
異音が発生しないよう舗装の修繕をお願いします。



位 置 図



※街灯関係

1. 街灯の設置 新規要望

①西光寺(旧ひかり第一保育園)駐車場付近に街灯を設置してほしい。暗く歩行者や防犯上危険である。



位置図



② 宅()付近に防犯目的の街灯を設置してほしい。



位置図



③ 宅()付近に防犯目的の街灯を設置してほしい。



位置図



※防災関係

1. 防災無線スピーカーの設置 新規要望

①窪2組地区に住まいしていますが、市からの防災無線が聞き取れない。スピーカーを
I基 JA 機械倉庫(窪2組のゴミステーション)付近に、山側に向けて設置し緊急時に対
応出来るようにして下さい。

配置図




2.転落防止柵の設置 新規要望

①窪公民館横の歩道は、通学路でもあり窪小学校の生徒が頻繁に行き来しますが公民館の横だけ柵が設置されていません。段差も80cm有り生徒が誤って転落すれば大怪我になる恐れもあります。父兄の方々からも、早急に柵を設置して下さいとの要望が来ています。公民館側としてロープを張りましたが、見た目の対策で転落防止の対策にはなりません。早急に鉄柵を設置して頂きます様お願いします。



配置図

柵の設置



要望事項

※カーブミラーの設置（新規要望）

①国道415号線 オーデン横の電柱にカーブミラーを設置してほしい。窪1号線から車で出る際に高岡側がカーブになっているため通過する車が見えにくい。



高岡方



氷見方

配置図



※カーブミラーの取り替え（新規要望）

①中仙道 宅()前設置のカーブミラー鏡面が痛んで見にくく取り換えをお願いします。



配置図



※カーブミラーの設置（継続要望）

- ②旭重機付近の国道 160 号線と万葉 1 号線が交差する地下道付近にカーブミラーを設置してほしい。

160号線から地下道に降りる階段は、朝日ヶ丘小学校・南部中学校の生徒の通学路になっています。階段から道に降りる際、トンネル方向からの来る車の確認が出来ないためミラーを設置して下さい。お願いします。



配置図

