

令和 6 年度 陳情項目

下矢田部区長 大窪 道博

- ① 公民館前の橋のところ及び能越道下の橋のところ、橋と市道の段差が大きく、車の通行に支障をきたすので、なだらかな勾配になるように補修してほしい。
※公民館前の橋は一昨年補修してもらったが、反対（中田氏宅側）も補修してほしい。
- ② 市道深原三田窪線の車道・歩道（通学路）の舗装が沈下のため、雨天時の水溜りが激しく危険なため補修してほしい。（萩原 孝彦氏宅前）
- ③ 垣地道路の流雪溝の設置を継続してほしい。「道路整備支援事業を利用」
- ④ 垣地道路（谷山氏宅前）舗装の段差・沈下の為、雨天時の水溜りが激しく危険なため補修してほしい。
- ⑤ 垣地道路（萩原敏昭氏宅前）舗装の亀裂補修をしてほしい。
- ⑥ 垣地道路拡幅の為、電柱の移設をしてほしい。
※北側の萩原孝彦家所有倉庫前から萩原敏昭宅まで。
※浦野氏宅前から山田氏宅前まで。
- ⑦ 市道鳥越道路においてU字溝側を拡幅してほしい。（市道矢田部 4 号線）。
- ⑧ 矢田部川の壁ブロック亀裂・破損の修理をしてほしい。（能越道下の橋の左岸上流部）
- ⑨ 市道矢田部飯久保線（通称飯久保の坂）において、道路幅が狭く車のすりかえ等が危険なので拡幅してほしい。（退避場の設置とか道路側溝のU字溝を敷設替改良し蓋をかけ拡幅する等）
- ⑩ 矢田部川の底にたまった泥・草・藻等を浚渫してほしい。
- ⑪ 垣地道路（川口修氏宅前）T字路曲り角付近の路面に亀裂が入り、点検口？を覆っていた鉄板の蓋が歪んで安定していない。歩行者や車輪が陥没する危険があるので、修復を要望する。
- ⑫ 矢田部地区の除雪については、地元オペレーター 2 人（2 台）体制でやらせてほしい。
※理由（地元でやることで連携が図れ、スピーディーかつ丁寧にできる為。）





測点: ①-1

公民館付近
(中田宅側)



測点: ①-2

能越道路下



測点: ②-1

車道



測点: ②-2

歩道



測点: ③

流雪溝



測点: ④-1

舗装段差



測点: ④-2

舗装沈下



測点: ⑤

舗装亀裂



測点: ⑥-1

電柱移設



測点: ⑥-2

電柱移設



測点: ⑦

U字溝側



測点: ⑧

亀裂・破損



測点: ⑨

道路幅



測点: ⑩

泥・草・藻




測点: ⑪

山崎地区


上久津呂

令和6年度 下矢田部地区 陳情箇所



下矢田部地区内道路
能登半島地震被害状況

下 矢 田 部 自 治 会



下矢田部地区内市道被災状況

R6.2.7現在

地図番号	被害状況	写真	備考
①	幅約70cm、長さ約2mに渡り、深さ5cm程度陥没		
②	地面沈降により、マンホールが隆起し、特に車での走行が危険である。		
③	路面に亀裂が入り、幅1m、長さ3mに亘って沈下している。		
④	約5m近く亀裂が続いている。		
⑤	かなりの長さで路面が深く沈下している。		危険
⑥	路面が深く陥没している。		
⑦	路面に亀裂が入り、一部陥没		
⑧	歩道から市道まで横断する形で深い亀裂		

⑨	路面に無数の亀裂が入り、陥没している。				
---	---------------------	--	--	--	--

地図番号	被害状況	写真
⑩	路面の片側が陥没し、傾斜している。	
⑪	路肩の一部が陥没し、深い穴になっている。	
⑫	路面に亀裂が入り、片側が傾斜している。	
⑬	路面の一部が陥没し、段差ができている。	
⑭	路面の一部に亀裂が入り、陥没して崩れそうである。	
⑮	路面にかなりの長さで断裂が見られ、段差ができている。	
⑯	道路を横断する形で断裂、陥没が見られ、大きな段差がついている。	
⑰	路面に大きな亀裂が見られる	

⑬	路面に複数亀裂が入り、陥没してマンホールの蓋が隆起している。	
----------	---------------------------------------	--

下矢田部地区内市道被災状況

R6.2.7現7

地図番号	被害状況	写真
⑬	路面に亀裂が見られる。	