

氷見市長
林 正之 様

要 望 書

平成30年 4月11日

下十二町自治会長 谷内一



平成30年度下十二町地区要望事項一覧

- 1 市道清水2号線（県道より防火水槽まで）の拡幅工事について
- 2 市道清水2号線横断暗渠の不等沈下について
- 3 十三谷農業研修館玄関のタイル破損及びモルタルひび割れについて
- 4 十三谷農業研修館前の地盤沈下による水溜まりについて
- 5 十二町潟水郷公園内の地盤沈下による水溜まりについて
- 6 市道の路肩アスファルト破損について
- 7 市道朝日山線の保全整備について
- 8 十二町潟の保全管理について

1 市道清水2号線（県道より防火水槽まで）の拡幅工事について。

要望理由 現状は市道の舗装部分の幅員が3.5mと狭く、軽自動車同士のすれ違いさえできない状況である。市道沿いの排水溝（現状は内径40cmの明渠）をボックス型の大型側溝にして、幅員4.5mを確保してほしい。

要望箇所



写真




(軽自動車でさえすれ違いができるない)

2 市道清水2号線横断暗渠の不等沈下について

要望理由 道路横断の大型ヒューム管が沈下したため管内に土砂が堆積し、流水量が半減している。大雨の時には、水田へ逆流したり、道路法面の浸食が心配されたりするので、道路横断の明渠の水路にしてほしい。

要望個所



写真



3 十三谷農業研修館玄関のタイル破損やモルタルひび割れについて

要望理由 玄関のモルタルやタイルの破損が年数を重ねるにつれて少しずつひどくなっている。現在の破損状況は軽度であり早期の補修をお願いしたい。

補修箇所






4 十三谷農業研修館前の地盤沈下による水溜まりについて

要望理由 地盤沈下により、雨天後に通路に水が溜まる。十三谷農業研修館利用者が不便を感じており、改善をお願いしたい。

要望個所




写真



5 十二町潟水郷公園内の地盤沈下による水溜まりについて

要望理由 地盤沈下により、雨天後に通路に水が溜まり歩行が困難な状態になるので改善をお願いしたい。

要望個所



写真



6 市道の路肩アスファルト破損について

要望理由 積雪時の除雪の折、除雪車が田圃側への脱輪を避けるために山側に寄り過ぎたため路肩のアスファルトが破損している。破損状態は軽度であり、現在の状態であれば簡単な補修で済むと思われるので補修をお願いします。

要望個所




写真



7 市道朝日山線の保全整備について

要望理由 道路に大きな轍が数か所あるとともに、立木が道路にせり出たりして、通行に支障があるので整備してほしい。



写真





(3月25日現在)

8 十二町潟の保全管理について

十二町潟の機能として次のようなものがあると思われる。

- (1) 自然資源
- (2) 歴史的・文化的資源
- (3) 豪雨時の一時保水としての防災機能
- (4) 稲作のための農業用水の貯水機能

十二町潟の保全管理の所在や所有者については把握していないので、市への要望事項として上げるのは不適切なものもあると考えるが、アシなどの植物の堆積によって水深が浅くなり、そう遠くない将来においてこれらの機能が失われると考えられるので、十二町潟の保全管理について総合的に考えて頂きたい。

以下は、現在のところ改善をお願いしたいことです。

- (1) 地図番号1 水門付近の浚渫（水路確保）
- (2) 地図番号2 揚水ポンプの取水口付近の浚渫
- (3) 地図番号3 揚水ポンプの取水口付近の浚渫（平成30年4月7日に地元で一部行った）
- (4) 地図番号4 浚渫または堆積物の除去（一昨年、市によって浚渫工事が行われたが、現況でも付近の一部の住宅の床下浸水の危険性がある）
- (5) 地図番号5 上十二町側の水門が故障しているので豪雨時の排水に支障があつたり保水しなければならないときにその機能が果たせなかつたりする（昨年度も修理の要望書は提出している）

