

- ☐ 氷見市建設課 御中
- ☐ 平成27年度
- ☐ 森寺地区

要 望 書

森 寺 自 治 会



森寺の振興に関するお願い

日頃より、森寺の振興に心温かいご支援を賜り感謝申し上げます。

私ども、日々村民一丸となり安全安心で元気な村づくりに取り組んでいる所存であります。つきましては、次項に掲げる諸課題について引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

森寺自治会

自治会長 川原 信夫

森 寺 懸 案 事 項


事 項	阿尾川 砂防ブロック護岸の損傷
内 容	古滝地内床止め(森寺用水取水堰)より約30m下流の左岸護岸(約7m)の裏込めが吸い出され倒壊の恐れがある。又、安全面に於いても取水者が、足をとられ転倒するなど、阿尾川への転落も考えられる。用水路への影響が懸念される。
状 況 写 真	概略 転倒・転落の危険有
位 置	

森 寺 懸 案 事 項


事 項	市道 親田川橋台の変形
内 容	右岸橋台にクツラック発生、袖土止め壁の傾倒
状 況 写 真	概 図




位 置



森 寺 懸 案 事 項

事 項	森寺トンネル照明装置点灯数減 ・ ゴミ捨て増加
内 容	森寺トンネル内が暗く、歩行者・車両とも認識しにくい。 また、トンネル内が暗い為に、ゴミ捨てが多く発生している。
状 況 写 真	 照明装置の点灯数少ない 為暗い 照明装置94ヶ所 中点灯14  ゴミ捨て多い
位 置	 森寺トンネル

森 寺 懸 案 事 項

事 項	川原英信宅前・カーブミラーの支柱損傷等
内 容	カーブミラー支柱の損傷により脱落、倒壊の危険性有り
状 況 写 真	支柱等の損傷が激しい  カーブミラー清掃を行うが映りが悪い 
位 置	指崎森寺線・森寺川原線交差点 

森 寺 懸 案 事 項

事 項	カーブミラー及び道路標識の脱落
内 容	過去に数回交通事故があり、氷見スーパー農道と森寺向出線との交差点にカーブミラー設置が必要で有る
状 況 写 真	

カーブミラー脱落




道路標識脱落



林

位 置



氷見スーパー農道と森寺向手線
との交差点

森 寺 懸 案 事 項

事 項	道路の外灯移設及びLED化への要望 ①
内 容	個人納屋宅に外灯設備が付いている。 すぐそばに支柱があるので、移設LED化を希望
状 況 写 真	

不ハ


旧蛍光灯タイプの外灯(暗い)

移設出来る支柱有り



位 置

田中一雄宅納屋




森 寺 懸 案 事 項


事 項	道路の外灯移設及びLED化への要望 ②
内 容	個人納屋宅に外灯設備が付いている。 すぐそばに電柱があるので、移設LED化を希望
状 況 写 真	不

旧蛍光灯タイプの外灯(暗い)

移設出来る電柱有り




位 置



登宅納屋

森寺懸案事項

事 項	森寺川原線道路・(坂井源吾宅横)路肩舗装の変形、沈下
内 容	歩行並びに自転車の転倒の恐れあり。 道路の幅が狭い為、危険性が大きい。
状 況 写 真	7/24  舗装変形 舗装沈下
位 置	 坂井源吾宅横

森 寺 懸 案 事 項

事 項	河端政広宅前の舗装道路亀裂多数
内 容	雨水が溜まり浸水し、道路下の坂井芳夫宅への土砂崩れの恐れあり。
状 況 写 真	7/1

舗装亀裂多数



位 置

河端政広宅前

