

氷見市建設課長 様




平成 27 年度  
要 望 書

窪自治会

# 道路の補修

1.補修場所 氷見市窪 1489 番地付近の仏生寺川ガードレール下路肩の補修

修復理由 仏生寺川のガードレール下が破損しています。以前それが原因で子供が仏生寺川の法面に落ちる事故があったと聞いています。至急補修願います。



位置図（住宅地図貼り付け）



2.補修場所・理由 窪 894-1 付近の道路路肩破損につき交通安全上、危険なので  
補修願います。




位置図（住宅地図貼り付け）



3.補修場所・理由 窪 601、603、610 付近の道路破損につき、交通安全上危険  
なので、補修願います。




① T字の角の部分（窪 610 付近）



②（窪 603 付近）



③（窪 601 付近）



③反対方向より

位置図（住宅地図貼り付け）



# カーブミラー・道路表識の新設及び補修

## 1. カーブミラーの新設

設置場所 窪 1075-1 付近

設置理由 窪 683-5 付近の交差点（窪 22 号線）は車の往来が多く、下図の通り新井宅を右折するとき見通しが悪く、危険なためカーブミラーの設置を要望します。




位置図



## 2. カーブミラーの新設

設置場所 下図の通り、窪 890 [REDACTED] を過ぎた交差点付近

設置理由 ここは窪 22 号線のうち、最北側手前の交差点ですが、車両の往来が多い地点です。加えて、清見橋からの坂を利用したスピードのある自転車の多い地点です。交通事故の危険性がありますので、カーブミラーの設置を要望します。



左折する時に見通しが悪い



清見橋の坂

### 位置図






### 3). 道路標識の新設（自転車に対する『止まれ』の標識）

設置場所 清見橋の坂（サイクリングロード）と窪 22 号線交差点（一般道路）が交叉する手前の地点

設置理由 自転車は人力なので、上りは疲れます。その反動で、下りは凄いスピードを出して楽しんでしまいます。ついては非常に危険な地点なので、道路標識『止まれ』の設置を要望します。



位置図




#### 4) カーブミラーの修復（修整処理）

修復場所 窪 579-1 [REDACTED] 付近のカーブミラー

修復理由 現地でカーブミラーの鏡面を確認すると、道路空間の上部ばかり映して、下部のほとんどを映していないため、もう少し下部を映すよう調整してください。



位置図





## \*市道窪 1 号線の側溝改良

### 1) 窪 1 号線の側溝改良を要望します。

要望理由 この車時代に道幅が狭く、老人や子供の安全性が保つことができない。せめて側溝蓋を設置して道幅を広くし、安全性を確保することを要望する。

要望区間 窪 1 号線（下図の通り、約 330m）



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩

位置図



## \* 市道窪 4 号線の側溝改修（側溝蓋の設置）

要望理由 過年度からの要望事項ですが、通学路や老人の歩行時に安全性に、下記の通り憂慮すべき事態が発生しています。つきましては、側溝改修を要望いたします。

- 最近の事故例
- 1) 降雪や凍結の際、一般車両が側溝に脱輪する事故が多発しています。
  - 2) 同様に、降雪や凍結の際、歩いて通学する子供や、お年寄りが滑って側溝にはまる事故が起きています。
  - 3) 自転車の老人や子供、また歩行時においても一般車両とのすれ違い時に側溝に転倒する事故が多く発生しています。

要望区間 別添の位置図のとおり、要望区間 A C 間の延長 L = 170m  
(内訳 A B 間 L = 74m、B C 間 L = 96m \* 尚 BC 間 L は両側側溝蓋設置を要望します。)



① 国道 415 号線から要望路線を見る（道路と家屋間の側溝蓋が必要）



② 対向車両があると側溝に転倒の危険あり。



③ 要望路線



④ 要望路線





⑤ 要望路線を学童の通学路が交叉。



⑥ 要望路線より通学路を望む。



⑦ 要望路線



⑧ 側溝と車道路肩部分が滑りやすく危険（転倒事例有）



⑨ 当該側溝内幅 30 cm 未満なので、はまりやすく抜けにくい。



⑩ 終点（窪 4 号線南側）



⑪ 窪 4 号線北側初め



⑫ 窪 4 号線北側 2 番目



⑬ 窪 4 号線北側 3 番目



窪 4 号線北側終わり

位置図





# ＊新川橋より八幡橋における仏生寺川沿いの窪側ガードレールの改修及びガードレール中央部に河川に降りる階段の設置

## 1.窪側ガードレール改修

改修要望場所  
改修理由

新川橋より八幡橋にかけての仏生寺川沿いの窪側ガードレール 250m  
ガードレールが潮風で腐食していますので、自動車などによる強い衝撃があれば、ガードレールを突き破り、3～4m下の川に転落する恐れがあります。改修を要望します。  
かなり腐食しているガードレールの繋ぎ目数 60箇所強（全体の75%強）



新川橋より八幡橋方向を望む（1）



同（2）



同（3）



同（4）




同（5）八幡橋手前



同（6）歩道からの急傾斜（法面）

同上の順で、下記のとおり腐食状況写真。





特に下部のボルトによる繋ぎ目の腐食がひどい。




腐食が進んでいる、危険な状況。ガードレールとしての強度が無いと思われる。

## 2. 窪側ガードレール中央部に階段の設置

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設置場所 | 新川橋から八幡橋にける仏生寺川法面中央部                                                                      |
| 設置理由 | 以前、住民の子供が河川法面中央部付近に落下する事故があったが階段が両端にしかないので、助けるのに時間がかかった。<br>また、火災が起きたとき、階段があると取水時間が短縮できる。 |



位置図



## \* 空き家処分の行政指導

空き家場所 窪 1752-2

空き家処分の行政指導が必要な理由

- 1) 下図の通り、衛生上や台風の際の危険性があること。また子供が出入りしているので、教育上、又近隣の住民は子供の火遊びで火災の危険を訴えている。
- 2) 近隣住民の情報では、家主は借家人の居住権があるから、家を壊すことはできないと言っているようですが、10年以上前から借家人はいない状況。



位置図





## \* 樹木剪定の要望

剪定場所 万葉道路（歩行者用）の太湖橋隧道前後の樹木（カイヅカイブキ）。

剪定の理由 この付近は太湖橋を通行する車両などが、カイヅカイブキの繁茂を利用してごみのポイ捨てをする場所です。  
防止策として、カイヅカイブキの剪定をすれば、綺麗になり、ポイ捨てできない効果が出ると思います。




太湖橋隧道東側



太湖橋隧道西側

位置図



## \* 松田江浜道路隧道にグレーチング柵設置とU溝の補修

### 1. グレーチング柵の設置

設置場所 松田江浜海岸排水路の計 6 か所

設置理由 海岸排水路の道路下隧道は多くの流木やごみが詰まっています。  
窪地域全体の生活排水を確保するため、細長い隧道に詰まった流木やごみを、人が隧道に潜って、流木を取り除くという大変な作業を強いられています。  
海からの流木が流入を阻止するため、海岸排水路の海側（隧道出口）にグレーチング柵の設置を要望します。



1) 駅側より 1 本目の排水路



2) 駅側より 2 本目排水路



3) 駅側より 3 本目排水路



4) 駅側より 4 本目排水路



5) 駅側より 5 本目排水路



6) 駅側より 6 本目排水路


## 2.U溝の補修

補修場所 駅から6本目の排水路  
 補修理由 下図の通り破損しているため  
 (海側)



(道路側)

位置図



## \*排水口の改修


改修場所 新川橋窪側の道路の水切り排水口

改修理由 冬季は特に、通期、排水口が狭く詰まりやすいので雨水が溜まる。



排水口

位置図





## 窪 22 号線大排水路の清掃について

窪 22 号線に隣接する大排水路については、主に降雨時の排水路として機能しており、通常は流れが悪く、ゴミ等堆積物が多く、異臭等の原因にもなっているため清掃をお願いしたい。



3.伊藤病院付近



4. 西野医院裏付近



5.西野医院裏付近



6.中村輝夫宅付近



7.中村輝夫宅付近



8.中村輝夫宅付近



9.窪 11 組地内



10.窪 11 組地内



清掃理由 窪 22 号線大排水路は住宅が密集している地域です。  
大排水路にはヘドロやごみが溜り、気温が上がると臭いや蚊が発生し  
住民が閉口しています。









