

平成31年度 上矢田部地区 要望事項

平成31年2月8日

区分	項目	位置	内容
市道関係	①幹線市道の拡幅 修繕	継続案件 宅前～宅前	既に計画圖ができるところですが、現時点の進捗度と今後の予定を教えていただきたい。 また、今年度からの用地買収の日程等明確にしてほしい。
	②幹線市道側溝の拡幅	継続案件 三田窓口付近の急勾配部	市付近から三田窓方向に約200mの区間は、道路側溝PU-240×240が敷設されているが、断面が小さいために落葉・倒木等による断面阻害がたびたび発生し、降雨時には市道に溢れている次第です。 市道隣接地の用地提供も検討しておりますので、早急な側溝改良を要望いたします。
市道関係	③市道横断暗渠の改修・ 修繕	継続案件 宅前	現状はヒューム管(?)が敷設されているが、沈下や破損により詰りが発生しており、通水が困難な状況であるため、早急な改修を要望いたします。
	④防護柵の改修	継続案件 市道中谷内惣領線 宅横	矢田部地区の水路は全てが用排水兼用水路であり、当該暗渠も呑口、吐口で共に用排水が可能な機能を有しているが、老朽化に伴い、呑口での取水機能に不備が生じている。よって、取水が容易となるように機能改善をお願いします。
市道関係	⑤陥没箇所の修繕	継続案件 市道中谷内惣領線 宅前	現状はボックスですが、沈下並びに土砂の堆積が著しく、通水が困難な状況となっており、下流への通水には、上流側フリュームの天端から溢れるまで堰上げする必要があり、早急な改修を望みます。
	⑥側溝の維持修繕	継続案件 市道中谷内惣領線 神社～大誓寺間	現状は旧タイプのガードパイプが設置されているが、護岸の沈下、崩壊により、ガードパイプもそれに追随して変形しており、機能を果たしていない(元来、車道用ではない)。このため、通行者の安全を図るべく早急に改修をお願いします。
H30年度	⑦側溝の舗装延伸	継続案件 市道中谷内惣領線 神社横	下水道管が敷設してあると思われる個所に陥没並びに陥凹みが発生しております。水たまりの発生により、通行の支障となるばかりか、事故の発生原因ともなりかねないため、早急に適切な修繕を講じて頂きたく要望いたします。
	⑧側溝の維持修繕	継続案件 別紙参照(市道関係要望位置図)	矢田部神社横の市道沿い法面は、草木が繁茂しており、その落葉等が道路側溝を詰まらせている。その結果、側溝断面が阻塞され、排水が道路に溢れています。そのため、適切な対策を講じて頂きたく要望します。
補助金申請関係	現物支給による舗装工事 用排水路の敷設替え	継続案件 申谷地内 宅前	H30年度矢田部川の浚渫 昨年同様に墨道の舗装延伸を今年度も計画しております。実施箇所は申谷池に通じる墨道で終点まで40mで完成！池の階段までの舗装をお願いしたい約15m(ため池管理の道路) ほほ調整推進のため、老朽化や破損による水漏れ等が激しいフリュームの敷設替えを計画しています。資材現物補助など該当補助金制度の申請を予定しております。

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 1



①市道深原三田窪線の拡幅

宅～ 宅方向

- ・幅員狭小によりすれ違い困難
- ・前方の曲線は見通しがきかない



- 宅前付近
- ・急な幅員の変化で車両走行が滑らかなものにならない

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 2



②市道深原三田窪線の
側溝拡幅

三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝サイズ
PU-240 × 240



三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝断面が小さいため、倒木
雪等による詰りがたびたび発生

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 3

③市道横断暗渠の
改修・修繕

宅 前

用水路の末端暗渠であるが、
土砂が堆積しているためか、
たびたび水田に溢れだす。



宅 前

用水の水口暗渠であるが、
土砂の堆積?により水量が
少ない



平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 4



③市道横断暗渠の
改修・修繕

宅、 宅間

暗渠呑口 遠景

上流より撮影



同 上

暗渠呑口 近景

暗渠側を堰き止めて用水を
取水しているが、暗渠呑口の
止水が困難である



宅 前

用水路暗渠
BOX-500 × 400

土砂が堆積し、通水には
かなりの堰上げが必要

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 5



③市道横断暗渠の
改修・修繕

市道中谷内惣領線

横断暗渠工 遠景

下流へ通水するには、水路から
溢れるほどに堰上げが必要。



同上 近景(暗渠呑口)

HP-φ 600

暗渠内に土砂が堆積して
いるため、呑口樹内にも土砂
が堆積している

④防護柵の改修 矢田部川左岸(神社～大誓寺間)

護岸に設置されているが、沈下している。

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 6



⑤陥没箇所の修繕

宅 前

支線市道



宅 前

幹線市道



宅 前

幹線市道

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 7



⑥側溝の維持修繕

市道中谷内惣領線

矢田部神社 横付近

側溝修繕 遠景



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

左側側溝

落葉などにより側溝が機能していない
一部法面でイノシシ?により
法面が小崩壊して、側溝を埋めている



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

右側側溝

立木の根返りなどで側溝機能
を阻害している

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 9

申谷池
ため池の入り口の舗装依頼




15m



今年度最終舗装見込み

約40m

市道関係 要望位置図



要望位置図

