

平成31年 4月 8日

氷見市長 林 正之 殿



平成31年度 鞍骨自治会要望書

鞍骨自治会の要望について、対応していただきますよう宜しくお願い申し上げます。

添付書類

- ・要望事項
- ・位置図
- ・写真

鞍骨自治会の要望事項

No. 1

要 望 事 項

要 望 内 容

提 出 年 月 日

平成 3 1 年 4 月 8 日

回 答 年 月 日

平成 年 月 日

市 役 所 回 答

①

市道沿いの落石対策工事
(H30-008-001の継続要望)

斜面の崩落が確認できることから、地域住民の安全を確保するため、治山事業等対策工事を要望します。

H29年回答 《調査・協議中》
落石の原因を調査して対策を検討する。

②

明後谷地内の治山工事
(H30-008-002の継続要望)

明後谷地内の、鞍骨川右岸側は断崖絶壁で岩肌は風化が進み、今冬の豪雪で斜面が崩落して鞍骨川を塞いでいます。大雨等による更なる崩落が懸念されることから、富山県への対策工事について要望をお願いいたします。

H28年回答 《国・県要望中》
H29年回答 《対応保留》
H30年回答 《調査・協議中》
県に対策工事を要望しました。

③

県営治山事業の災害復旧工事
(H30-008-003の継続要望)

平成 2 2 年度に施工された、県営治山事業の山腹工が平成 2 9 年 7 月の大雨で崩壊して土砂が市道を塞いだので、道路整備地域支援事業を活用して土砂を撤去したが、3 0 年 2 月に再び崩壊して市道と水路を塞いだ。上流側に農業用水の取水口があり、保安林にも指定されていることから、道路の通行と農業用水を確保するため、恒久的な斜面の対策工事を要望します。

H30年回答 《要望受付》
要望を受け付けました

④

鞍骨川の河床整備工事
(H30-008-004の継続要望)

上出地区の鞍骨川は、近年のゲリラ豪雨等による洪水で、河床の洗掘や土砂の堆積により河床が安定していません。要望箇所周辺は過去においても、洪水時には市道が冠水して、住宅の床下や田畑が浸水した経緯があることから、洗掘箇所には袋詰め玉石等の投入を、土砂の堆積箇所は撤去等の河床整備工事を要望します。

H30年回答 《調査・協議中》
今後詳細な調査を行い、実施に向けて検討する。

⑤

市道惣領・鞍骨線の拡幅
(H31年の新規要望事項)


市道惣領・鞍骨線は地区内の幹線道路であるが、一部道路幅員が狭いことから、除雪作業も困難で地域住民の車輛の通行も難儀している状態である。地権者の了解も得ていることから、市道の拡幅工事を要望します。

要望箇所位置図



詳細図

(要望事項一① 落石箇所対策工事)





要望事項一①

落石箇所全景



要望事項一①

落石箇所全景



要望事項一①

曾根正恵宅横
崩落箇所



要望事項－①

曾根正恵宅横
崩落箇所



要望事項－①

隣接箇所の工事の銘板

平成10年度地域防災対策
治山事業




要望事項－⑥

隣接箇所の工事の銘板

平成22年度県単治山事業

詳細図
(要望事項② 明後谷地内の治山工事)



平成7年度農地流動化促進対策事業



要望事項一②

崩落箇所全景



要望事項一②

崩落箇所(下流側)



要望事項一②


崩落箇所(上流側)




要望事項－②
崩落箇所全景



要望事項－②
崩落箇所(下流側)



詳細図
(要望事項－③ 県営治山事業の復旧工事)





要望事項－③

崩落箇所全景



要望事項－③


崩落箇所全景



要望事項－③

保安林指定箇所

詳細図
(要望事項④ 河川整備工事)





要望事項④

河川状況



要望事項④

河川状況



要望事項④

河川状況



要望事項一④

河川状況



要望事項一④

河川状況



要望事項一④

河川状況

詳細図
(要望事項⑤ 市道拡幅工事)





要望事項－⑤

道路状況(惣領側より)



要望事項－⑤

道路状況(鞍骨側より)



要望事項－⑤

道路状況(鞍骨側より)