

氷見市長
林 正之 殿

令和2年2月8日
上矢田部区長 小川孝義

令和2年度

要 望 書


別紙の通り令和2年度 要望書を提出します。




区分	項目	位置	内容
市道関係	①幹線市道の拡幅	宅前～宅前	既に計画図ができているとのことですが、現時点の進捗度と今後の予定を教えてください。 (新規事業計画採用)
	②幹線市道側溝の拡幅	三田窪口付近の急勾配部	宅付近から三田窪方向に約200mの区間は、道路側溝PU-240×240が敷設されているが、断面が小さいために落葉(倒木等)による断面阻害がたびたび発生し、降雨時には市道に溢れている次第です。 市道隣接地の用地提供も検討しておりますので、早急な側溝改良を要望いたします。
	③市道横断暗渠の改修・修繕	宅前	現状はヒューム管(?)が敷設されているが、沈下や破損により詰りが発生しており、通水が困難な状況であるため、早急な改修を要望いたします。
		宅と1	矢田部地区の水路は全てが用排水兼用水路であり、当該暗渠も呑口、吐口で共に用水取水が可能な機能を有しているが、老朽化に伴い、呑口での取水機能に不備が生じている。よって、取水が容易となるように機能改善をお願いします。
		前	現状はボックスですが、縦勾配のため土砂がかなり堆積しており、通水が困難であるため早急な対処を要望いたします。
	④陥没箇所の修繕	市道中谷内惣領線 318横	現状はヒューム管φ600ですが、沈下並びに土砂の堆積が著しく、通水が困難な状況となっており、下流への通水には、上流側フリュームの天端から溢れるまで堰上げする必要があります。
	⑤側溝の維持修繕	市道中谷内惣領線 神社横	下水道管が敷設してあると思われる箇所に陥没並びに崩れが発生しております。水たまりの発生により、通行の支障となるばかりか、事故の発生原因ともなりかねないため、早急に適切な修繕を要望いたします。
補助金申請関係	⑥用排水路の敷設替え	前	矢田部神社横の市道沿い法面は、草木が繁茂しており、その落葉等が道路側溝を詰まらせている。その結果、側溝断面が阻害され、排水が道路に溢れていることから、適切な対策を講じて頂きたいと要望します。
	⑦舗装工事	前の山沿い	昨年同様に農道の舗装延伸を今年度も計画しております。実施箇所は、 宅前の山沿いの農道延伸をどうか宜しくお願いします。

184 195
209 210

【氷原市】上久保、敦賀、惣領、矢田部




令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



①

令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



②市道深原三田窪線の
側溝拡幅

三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝サイズ
PU-240×240

②



三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝断面が小さいため、倒木
雪等による詰りがたびたび発生

令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



③市道横断暗渠の
改修・修繕

宅、 宅間

暗渠呑口 遠景

上流より撮影

③



同 上

暗渠呑口 近景

暗渠側を堰き止めて用水を
取水しているが、暗渠呑口の
止水が困難である



前

用水路暗渠
BOX-500×400

土砂が堆積し、通水には
かなりの堰上げが必要

令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



③市道横断暗渠の
改修・修繕

前

用水路の末端暗渠であるが
土砂が堆積しているためか、
たびたび水田に溢れだす。

③



前

用水の水口暗渠であるが、
土砂の堆積？により水量が
少ない

令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



陥没箇所の修繕

宅前

支線市道

(4)



前


幹線市道



前

幹線市道

令和2年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真



側溝の維持修繕

市道中谷内惣領線

矢田部神社 横付近

側溝修繕 遠景

5



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

左側側溝

落葉などにより側溝が機能していない
一部法面でイノシシ?により
法面が小崩壊して、側溝を埋めている



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

右側側溝

立木の根返りなどで側溝機能を阻害している



③市道横断暗渠の
改修・修繕

市道中谷内惣領線

横断暗渠工 遠景

下流へ通水するには、水路から溢れるほどに堰上げが必要。



同上 近景(暗渠呑口)

HP-φ600

暗渠内に土砂が堆積しているため、呑口柵内にも土砂が堆積している

④防護柵の改修 矢田部川左岸(神社～大誓寺間)

護岸に設置されているが、沈下している。