

令和2年4月15日

氷見市長 林 正之 様

薮田区長 山崎 外美加
(住所 氷見市薮田 193-1)



薮田地区内の改修・補修等の要望

前年度、喫緊に改修等をする必要のある箇所について善処していただき、ありがとうございました。
改めてお礼を申し上げます。

さて、去る3月、自治会役員、圃場代表、営農代表等で村内を巡視したところ、防災や安全、維持管理の面から、改修・補修の必要性がある箇所を確認いたしました。

ここに、下記の通り要望いたしますので、宜しくお取り計らいくださるようお願い申し上げます。

記

1 垂姫川中流（写真①②）の護岸堤の崩壊と水の浸食による陥没防止工事【防災・環境保全】

放置すると川が堰き止められ、降水量が多いと周辺の道路、水田に被害を及ぼすため。

2 市道（歩道）に設置されている転落防止策（写真③）の補修【安全】

歩道沿い約90cmに渡り用水転落を防ぐ安全柵が設置されているが、腐食が激しく一部が破損。用水の深さは2m以上あり、歩道を歩く高齢者や子供が転落したら極めて危険。

3 薩田地内を通る市道のセンターライン（写真④⑤）の延伸【交通安全・防災】

住民の通行、氷見苑、ケアハウス氷見等への通行者が多く、安全確保のため。加えて大雨、台風時、
薮田地区で通行止めとなることがあります、重要な避難道となるため。

（昨年度、薩田信号機のT字交差点及び交差点から南側に100メートルほどの白線引き完了）

4 市道路肩（薩田371-3沿い）の補修【イノシシ対策】

イノシシによる被害で崩壊（写真⑥）。早めの対応が必要。（他の箇所の一部は、自治会予算で対応）

5 薩田児童公園の整備【憩い・観光拠点】

村民に加え、「九転十起像」見学の来訪者や家族連れがあり、憩いの場となっている。このため、①日よけのための休憩所、②安全防止策（市道沿いが急な斜面のため）、③トイレに人感センサー付き照明（曇天時や夜、暗くて不安、節電効果）の設置・修繕が望まれる。

6 薩田大池付近の市道薩田見田窪線道路肩並びに大池堰堤（写真⑦⑧）の補修【防災・イノシシ対策】

災害や緊急時の避難道として重要な役割がある道路であるが、イノシシの路肩掘り起こしによる被害が甚大で、将来的に道路の崩壊、大池堰堤の決壊が懸念されるため。

以上



写真①



写真②



写真③




写真⑥




写真④



写真⑤



写真⑦



写真⑧