

令和2年6月3日

氷見市長殿

熊無自治会長
丸山志郎



市道上坊寺線側溝水路・土砂堆積防止の要望

市道上坊寺線では猪と思われる動物の活動による法面土砂の崩落が散見されます。
崩落した土砂は上坊寺線の側溝水路を埋め、側溝水路の排水機能の障害となっております。
定期的に泥上げ復旧作業を行っていますが大変です。
側溝水路に蓋を賭ける等、排水機能の保全のための対策を要望します。

1. 画像



約24mふた必要



約13mふた必要

2. 場所 別紙参照



熊無地区住宅地図

