

氷見市長 林 正之 様

令和2年度
要 望 書

窪 自 治 会



* 道路側溝関係

1. 側溝の新設

① 窪1組 1宅()～ 1宅()前道路(継続要望)

設置場所 窪9号線沿いの右記6軒分一

要望理由 下記位置図の6軒は、側溝が無いので雨が降ると写真の通り水浸しになります。



1) 元田中フーズ宅を見る。

2) 旭重機工場を見る

位置図



2. 側溝改修と蓋の新設等

① 窪4号線は通行が多いため両側の側溝蓋新設工事を要望します。(継続要望)

- 1) 4号線南側側溝(
- 2) 4号線北側側溝)

(窪4号線については例年要望しておりますので詳細は省略します。)

② 伊藤病院側溝改修等(新規要望)

場所 氷見市窪 750 伊藤病院の駐車場側溝

②-1 側溝埋め立て

要望理由 伊藤病院前の窪 22 号線は、車の通行量が多い。又、通学路であり、車や人が転落すると大怪我となる。不要であるため埋めていただきたい。



②-2 側溝の蓋掛け

要望理由 前後に蓋が掛かっている、この部分は穴のようになっており、交差点でもあるので危険である。




②-3 道路の拡幅

要望理由 集水枡があるため、この一部分だけが狭くなっている。車の通行に支障をきたしているだけでなく、通学路であり危険である。



位置図



③7 組の側溝蓋の改修(継続要望)

改修場所

.....の小路


要望理由

蓋がわれており、車両・郵便バイク等が走ると異音が生じ、ガタツキ強く、側溝が深く大事故になりかねない。

。



位置図



④側溝の改修 (車両通過時に側溝蓋の異音)(継続要望)

改修場所

付近の道路横断溝

改修理由 車両が通過する度に異音が発生するので、発生しないよう改修してほしい。



位置図



⑤10 組道路横断溝の改修(継続要望)

改修場所

道路横断溝

改修理由

車両通行時振動が大きいので、異音を消してほしい。



* 道路の関係

① 水溜りの解消(継続要望)

窪3号線の 横の道路が雨後東西に2m程水溜りができる。

補修願います。(窪4組・6組両住民から)



対処案 舗装も傷んでおり、道路勾配があるのでオーバーレイで水の流れを変えれば対応可能ではないか。



②アスファルト・モルタル舗装による補修

2組

横の道路窪み(継続要望)



③5組

前の川沿い土手道を舗装してほしい。(継続要望)

前はガードレール迄ですが、清見橋までの土手道を舗装願います。



位置図



④ 裏道の窪みを補修(側溝とアスファルト補修)してほしい。(継続要望)





⑤11 和 と の窪みのアスファルト舗装(継続要望)



* 街灯について

① 街灯(防犯灯)の設置(継続要望)


設置場所

付近

要望理由 夜暗いので防犯灯を設置してほしい。(下記写真のとおり電柱番号 1777 に)



位置図



②街灯(防犯灯)の設置(新規要望)

設置場所 窪9組市道環状南線下ボックス

要望理由 夜暗いので防犯灯を設置してほしい。



③街灯(防犯灯)の移設(新規要望)

設置場所 窪7組 宅から 宅へ通ずる道

移設理由 木の枝が街灯を遮って機能をはたしていないため、中仙道側の電柱へ移設してほしい。



*その他

① 排水路の改修

設置場所 窪 12 組「岩盤浴の森」の横の排水路

要望理由 土水路の流れが悪いため、コンクリート水路にしてほしい。



②窪児童公園フェンスの修理

設置場所 窪児童公園

要望理由 子供たちの遊び場のフェンスが壊れており、見苦しい。また、危険である。



③倒壊寸前の空き家対策


設置場所 3組内の空き家

要望理由 1mの近距離で2棟隣接しており、倒壊の危険がある。また、強風で瓦が飛ぶことも心配である。所有者が処理すべきと理解しているが、市としても積極的に対策を講じてほしい。



④海岸排水路の砂場に、吐き出し用水路の確保(継続要望)

環状南線の海岸突き当りの大きな排水路の浜側出口付近が低いので、海水とごみが溜まる。海からの寄せ波で、ごみと海水が排水路の山側入口に押し戻される。下図の通り、作業も大変なので、浜側排水路の確保をしてほしい。



1. 浜側出口状況



2. 山側入口に押し戻されたごみを掬い出す作業



3. 山側入口に押し戻されたごみを四つ鉞で救い出す作業（相当時間がかかる）

