

氷見市長
林 正之 様

要 望 書

令和 3 年 4 月 8 日

下十二町自治会長 谷内 一



令和3年度下十二町地区要望事項一覧

- 1 市道清水2号線のカーブの路肩補修について
- 2 八幡池の漏水箇所の調査について
- 3 十三谷農業研修館の補修について
- 4 街灯の増設について（氷見市十二町300横のゴミ集積所横）
- 5 市道の路肩補修について
(十二町3359-1横 県道よりB&Gセンターへ入る道路)
- 6 市道の路肩補修について（氷見市十二町3647-1前の市道）
- 7 市道格上げについて

1 市道清水2号線のカーブの路肩補修について (氷見市十二町266 雜種地)

要望理由 カーブしている箇所に電柱が立っていて大型車などが右折しにくい。また、その個所と隣接する部分(氷見市十二町266の雑種地)の路肩も泥止めしてある木材が腐ってきてるので、擁壁などを用いて改善をお願いしたい。

要望箇所



写真



電柱があって大型車が右折しにくい



路肩の泥止めが老朽化して崩壊寸前

2 八幡池の漏水箇所の調査について

八幡池の現在の漏水状況については令和3年3月中旬に下記の通り「ふるさと整備課」に報告済みである。

- ・2016年10月ころに八幡池のブロックの壁面付近が陥没し、水位が低下していることを確認する。
- ・氷見市へ報告し陥没した穴は応急処置的に業者に埋めてもらった。
- ・漏水箇所は現在も不明であるが、灌漑用水としては利用に支障はない。
- ・以上のことから、今後は継続的に点検を行う。

要望理由 今後も地元として継続的に点検を行うが、素人では限界がある。八幡池は防災重点溜池でもあり住民の安全安心のためにも、まずは漏水箇所を確定するための調査をお願いしたい。



排水口の栓を上部までしてあるときの状態

3 十三谷農業研修館の補修について
・外壁の補修

要望理由 外壁の経年劣化が激しい。現在のところ内壁への水の浸み込みは見られないが、早期の修繕が必要と思われる。



4 街灯の増設について（氷見市十二町 300 番地横のゴミ集積所）

要望理由 ゴミ集積所が排水路上に設置されているが、付近に街灯が無く、冬季間の早朝の時間帯は暗いので多少の危険性があり、利用者は不便を感じている。付近に街灯の設置をお願いしたい。



5 市道の路肩補修について


(十二町 3359-1 横 県道より B&G センターへ入る道路)

要望理由 路肩が崩壊し排水路を塞いでしまうので修繕をお願いしたい。



6 市道の路肩の補修について（氷見市十二町 3647-1 前の市道）

要望理由 市道から排水路までの高低差があり、法面の土砂が用水路に流れ込んで用水路が埋まってしまうので改善をお願いしたい。



7 市道への格上げについて (氷見市民舞伝習館裏の道路 A と道路 B)

要望理由 下図の道路 A は農道。道路 B は農地が宅地造成されたときにできた道路である。昨年末に亀裂がみられ、アスファルトでの補修を要望したところ、市道ではないのでできないとの回答であった。道路 B は現在どのような地目なのか確認していないが、それも含めて道路 A 道路 B を市道に格上げしていただきたい。



道路 A



道路 B

