

氷見市長 林 正 之 様

令和4年度
要 望 書



窪自治会

※道路側溝関係

1.側溝の新設


①窪7号線 JA 窪倉庫～中仙道、ほこね接骨院(新規要望)

窪7号線沿いに側溝が無いいため家が建つたびに、雨水が道へ垂れ流しされ作物の植え付けされた畑へ流されている。

窪地区海側全体の排水路を調査して側溝の新設をお願いします。



配置図



2.側溝の改修


① 宅付近の側溝(新規要望)

宅(窪 1318)横、通学路に沿って側溝が設置されているが、水が流れず溜まっている。夏場等ボウフラが発生する。

側溝の改修をお願いしたい。



配置図




②分岐桧・境界柱の修繕(新規要望)

窪17号線、宅(窪 2541-1)前の分岐桧・境界柱が 2021 年1月に除雪車によって破損された。報告されていないのか、未だに修繕されていません。修繕をお願いします。



位置図



③側溝の改修（車両通過時に側溝蓋の異音）（継続要望）

改修場所 宅（窪 977）付近の道路横断溝

改修理由 車両が通過する度に異音が発生するので、発生しないよう改修してほしい。



位置図



④ 10組道路横断溝の改修（継続要望）

改修場所 宅（窪 1954-1）前の道路横断溝

改修理由 車両通行時振動が大きいので、異音を消してほしい。



位置図



⑤12組道路横断溝の改修（継続要望）

改修場所 12組地内交差点内の横断側溝

改修理由 車両通行時振動が大きいので、異音を消してほしい。



位置図



※道路の関係

①用水バルブ蓋周り舗装修繕(新規要望)

窪22号線、宅(窪638-3)前の用水バルブの鉄蓋が舗装に段差がある為、車が通過する度に異音が発生する。

異音が発生しないよう舗装の修繕をお願いします。



位置図



②道路の補修(排水路と道路間の陥没) (新規要望)

宅(窪 1078)裏、窪 2 2号線の舗装に穴がある。徐々に雨水や車の振動により大きくなっている。早急に補修をお願いします。



位置図




③グレーチングの設置(新規要望)

窪12号線と氷見自動車学校コース間にグレーチングを設置してほしい。
幅(約2m25cm)狭く車が側溝にはまる事象が発生する。特に冬場、除雪されていてもタイヤが滑り溝にはまる。

是非、グレーチングを設置して下さい。



位置図



④道路の拡幅（継続要望）

要望理由 集水桝があるため、この一部分だけが狭くなっている。車の通行に支障をきたしているだけでなく、通学路であり危険である



位置図



⑤水溜りの解消（数年間継続要望）

窪3号線の宅（窪1432）横の道路が雨後東西に2m程水溜りができる。補修願います。（窪4組・6組両住民から）



対処案 舗装も傷んでおり、道路勾配があるのでオーバーレイで水の流れを変えれば対応可能ではないか。



- ⑥ 宅裏道の窪みを補修（側溝とアスファルト補修）してほしい。
（継続要望）



配置図



(繼續要望)



This is a detailed map of the area around the 'Kawachi' (河内) station. The map shows various streets and buildings. A red circle highlights a specific area in the center-right of the map, which includes the 'Kawachi' station and surrounding residential or commercial blocks. The map is oriented with North at the top.

⑧ 宅前の道路の肩（アスファルト）が破損している。（継続要望）



位置図



⑨ 9組道路の肩 舗装拡幅。(継続要望)



位置図



⑩ 9 組道路の路肩補修（継続要望）




位置図



※街灯について

①街灯(防犯灯)の設置(新規要望)

窪 15 号線、宅(窪 1432)交差点から宅(窪 1424)まで暗く危険である。電柱に街灯を付けてほしい。



②街灯（防犯灯）の設置（継続要望）


設置場所 宅（窪 553-2）付近

要望理由 夜暗いので防犯灯を設置してほしい。

（下記写真のとおり電柱番号 1777 に）



位置図



③街灯（防犯灯）の設置（継続要望）

設置場所 窪9組市道環状南線下ボックス

要望理由 夜暗いので防犯灯を設置してほしい。



位置図



④街灯（防犯灯）の設置（継続要望）

設置場所 窪9組 電柱番号（NO. コ67-57）

移設理由 畑の中で街灯がなく暗く危険である。



位置図



※その他


①排水路の改修（継続要望）

設置場所 窪 12 組「岩盤浴の森」の横の排水路

要望理由 土水路の流れが悪いため、コンクリート水路にしてほしい。



位置図



②排水路の改修（継続要望）

設置場所 ウエルシア薬局の裏

要望理由 土側溝で排水路の機能をはたしていないため U 字溝を布設してほしい。



位置図



③倒壊寸前の空き家対策（継続要望）

設置場所 3組内の空き家

要望理由 1 mの近距離で2棟隣接しており、倒壊の危険がある。また、強風で瓦が飛ぶことも心配である。所有者が処理すべきと理解しているが、市としても積極的に対策を講じてほしい。



配置図




④海岸排水路の砂場に、吐き出し用水路の確保（継続要望）

環状南線の海岸突き当りの大きな排水路の浜側出口付近が低いので、海水とごみが溜まる。

海からの寄せ波で、ごみと海水が排水路の山側入口に押し戻される。

下図の通り、作業も大変なので、浜側排水路の確保をしてほしい。



2.山側入口に押し戻されたごみを掬い出す作業



3. 山側入口に押し戻されたごみを四つ鍬で救い出す作業（相当時間がかかる）

