


令和6年1月31日

氷見市長 林 正之 様

菰田区長 山崎 外美雄



「令和6年能登半島地震」に伴う被災箇所の復旧について（要望）

従前より、当地区から改修等を要する箇所について要望しましたところ、鋭意対処していた
だき、地区民一同改めてお礼を申し上げます。

さて、去る1月1日発生の「令和6年能登半島地震」において当菰田地区も大きな被害を受
けました。液状化による水道の断水、家屋損壊の被災はもちろんコミュニティセンター、道路
や橋、マンホール、電柱等々、正に「激甚災害」に相当する被害がありました。

このため、当自治会として、被災翌日から被害箇所を調べ、現時点で下記の通りとりまと
めました。市御当局としても既に調べられ、重複する箇所もあるかもしれませんが、何卒もれな
く精査の上、早期の復旧に向けてお願いするものであります。

また、今回、津波による避難道の確保という観点から、垂姫橋、東原墓地に通じる菰田南線の重
要度を改めて認識しました。垂姫橋は菰田地区を南北につなぐ重要な働きをしています。今後、特
に垂姫橋の復旧について宜しくお願いします。

なお、今後、新たに被災箇所が見つかった場合もご連絡いたしますので宜しくお願いいたし
ます。

記

【添付資料】

- | | | | |
|------------------|----|----|--------------|
| 1 被災箇所を明示した地区内地図 | A4 | 4枚 | (箇所 NO.1～24) |
| 2 被災箇所を写した写真 | A4 | 4枚 | (箇所 NO.1～24) |

以上





① コミュニティセンター屋外
7枚ガラス破損



① コミュニティセンター屋内
パネル板5枚落下 壁損壊



② 藪田交差点より市道側道路
中央亀裂(約5cm幅)

2024.1.27時点



③ マンホール亀裂



④ 液状化とマンホール隆起



⑤ 道路亀裂
側溝隆起



⑥ 液状化、電柱傾斜
(北陸電力送配電へ連絡済)



⑦ 電柱傾斜
(北陸電力送配電へ連絡済)



⑧ 参道液状化



⑨ 生活道路液状化



2024.1.27時点

⑩ アスファルト道路陥没



2024.1.27時点

⑪ アスファルト道路陥没



⑫ 道路亀裂(段差)と液状化



⑬ 垂姫橋(道路段差)
反対側も同様



⑭ 垂姫川河口護岸亀裂(数か所)
1月15日、治山治水担当に連絡済



⑮ 道路亀裂、マンホール隆起



2024.1.27時点

⑯ 電柱傾斜
(北陸電力送配電へ連絡済)



⑰ 市道縁石陥没



2024.1.27時点

⑮ マンホール隆起



⑯ 垂姫神社前道路亀裂



⑰ 長さ約250m、深さ最大30cmに渡って歩道陥没



2024.1.27時点

⑲ マンホール隆起



2024.1.27時点

⑳ マンホール隆起
道路陥没(亀裂)



㉓ 藪田大池避難道隆起・陥没

$\frac{1}{4}$

(株)釣屋魚問屋
釣屋冷凍冷蔵(株)

藏

 Δ

40

20

光福寺 (藪波 多佳志)

穴倉隆 179	穴倉資記 175-2	竹原 春男
------------	---------------	----------

ナヤ		
----	--	--

屋敷

182

山元

183

山元

井山 一平
184



1/20

A

木儿

藪田トシ

Abstract

20 數

100%

112-3

中華民國三十八年

1870

1

—

✓

※津波の際、1.5m程の
海底が見える程、海水が一
度ひいていき、再び盛り
上がり、などのこと。

