

- ☐ 氷見市建設課 御中
- ☐ 平成29年度
- ☐ 森寺地区

陳 情 書

森 寺 自 治 会

氷見市長 林 正之 様

森寺の振興に関するお願い

日頃より、森寺の振興に心温かいご支援を賜り感謝申し上げます。

私ども、日々村民一丸となり安全安心で元気な村づくりに取り組んでいる所存であります。つきましては、次項に掲げる諸課題について引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

森寺自治会

区長 長澤 進一



【最近の森寺活動の紹介】

森寺城址管理



落ち葉拾い



倒木処理



城址広場草刈



遊歩道補修




遊歩道側溝土砂上げ



森寺懸案事項 H29-017-001

事 項	指崎森寺線道路・()宅前)道路交差点角きり(1m×1m程度)
内 容	交差する道路が勾配の差があり危険。 救急車・消防車・除雪車が曲がりにくい
状 況 写 真	
位 置	

森 寺 懸 案 事 項 H29-017-002


事 項	指崎森寺線道路・()宅前)簡易ガードレール設置
内 容	下りで自動車・自転車が停止し切れなかった時、転落の危険あり。 歩行並びに自転車の転落の恐れあり。 通行に大変危険で事故の原因になりかねない。
状 況 写 真	墜落危険箇所  墜落危険箇所  墜落危険箇所  墜落危険箇所 
位 置	氷見市森寺 ()宅前付近 

森寺懸案事項 H29-017-003

事 項	森寺向手線道路・()宅横)道路舗装の変形、沈下
内 容	歩行並びに自転車の転倒の恐れあり。 通行に大変危険で事故の原因になりかねない。
状 況 写 真	




位 置




森 寺 懸 案 事 項 H29-017-004

事 項	森寺中田線道路・()宅横)道路舗装の劣形、沈下
内 容	歩行並びに自転車の転倒の恐れあり。 道路の幅が狭い為、危険性が大きい。
状 況 写 真	
位 置	

森 寺 懸 案 事 項 H29-017-005

事 項	森寺中田線道路・(宅横)道路舗装の変形、沈下
内 容	歩行並びに自転車の転倒の恐れあり。 道路の幅が狭い為、危険性が高い。
状 況 写 真	段差  地盤沈下  老朽化  段差 地盤沈下 
位 置	 水見市森寺 宅横

森寺懸案事項 H29-017-006


事 項	森寺川原線道路・()宅横)道路舗装の剥離
内 容	歩行並びに自転車の転倒の恐れあり。 通行に大変危険で事故の原因になりかねない。
状 況 写 真	剥離  地盤沈下 
位 置	 氷見市森寺()宅横

森寺懸案事項 H29-017-007

事 項	カーブミラー1枚追加
内 容	森寺中央線南方面に向かう車両と森寺中田線西方面に向かう車両が農作業所により 視界不良。、交差点にカーブミラー1枚追加設置が必要である
状 況 写 真	



位 置



森寺懸案事項 H29-017-008

事 項	カーブミラーの設置
内 容	過去に数回交通事故があり、氷見スーパー農道と森寺向出線との交差点にカーブミラー設置が必要である
状 況 写 真	



位 置



森 寺 懸 案 事 項 H29-017-009

事 項	森寺親田線(森寺城址駐車場への道路)急傾斜地すべり
内 容	地域住民及び森寺城址見学者の通行に大変危険で事故の原因になりかねない。
状 況 写 真	
位 置	

森 寺 懸 案 事 項 H29-017-010

事 項	森寺親田線(森寺城址駐車場への道路)路肩崩壊(親田川護岸)
内 容	梅雨時期に洪水が出ると路肩(親田川護岸)が抉り取られ、道路陥没により不通になる。
状 況 写 真	
位 置	

森寺懸案事項

事 項	氷北線取付道路の猪による急傾斜崩落
内 容	通行に大変危険で事故の原因になりかねない。
状 況 写 真	
位 置	



森 寺 懸 案 事 項

事 項	氷北線取付道路の泥濘
内 容	軽四自動車の腹がこすれ、通行に支障をきたしている。
状 況 写 真	
位 置	
	