

陳 情 書

永見市長 林 正 え 様

平素より姿地域の振興に多大なる御拝領を賜り深く感謝申し上げます。

次なる諸案件につきまして、ご支援を賜りますよう宜しくお願ひを申し上げます。

令和4年3月15日

姿区長

山本 譲治



同行者 副区長 上田 明彦

同行者 前区長 四方 秀雄



姿地区ため池(通称蛇池 氷見市姿 7-13-1)取水口付近漏水防止工事

ため池(蛇池)について、以前より取水口付近より漏水が続いており、昨年約15m先の場所で直径2m深さ3mの大きな陥没部分が現れました。(写真1) 取水口付近(写真2)(写真3)にも異常個所が見られ、出口枠工横側部分(写真4)に水漏れによる穴も出来ています。

現状のまま放置すると、大雨等で水量が増した時点で、決壩の恐れも出てきております。その場合、下流域での稻作や畑などに大きな被害が予想されます。また、さらに下流の姿地区家屋や人への被害も予想され、大きな災害になる危険があります。昨年秋より、市及び県の関係先へ相談させていただいておりますが、放置出来ない状態でもあり、早急にご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

付近地図




写真 1



写真 2



写真 3



写真 4

