

氷見市長
菊地 正寛 様

令和7年2月28日

上矢田部区長



令和7年度
要 望 書

別紙の通り「令和7年度 要望書」を提出致します。


令和7年度 上矢田部地区 要望事項

令和7年02月28日

区分	項目		位置	内容
市道関係	① 市道横断 暗渠の改修・修繕	継続案件	①-1 邸前	現状はボックス構造ですが、緩勾配で土砂がかなり堆積しており通水が困難であるため、早急な対処を要望いたします。
		継続案件	①-2 市道中谷内惣領線	現状はヒューム管φ600ですが震災により沈下並びに土砂の堆積が著しく、通水が困難な状況となっております。下流への通水には、上流側フリュームの天端から溢れるまで堰上げする必要があり、早急な改修を望みます。 ※震災により沈下がすみ、ちよろちよろと通水にしかない。
	② 陥没箇所の修繕	継続案件 (新規1件)	邸前 車庫前(新規)	下水道管が敷設してあると思われる個所に、陥没と轍凹みが発生しております。水たまりの発生により小学生の通学・車の通行の支障となり、事故の発生原因ともなりかねない為、また 邸車庫前の道路陥没に関しては、大型車が通る度に大きな振動が家の中まで発生する為、早急に適切な修繕を要望いたします。
	③ 路肩ブロックの修繕と側溝機能の維持	継続案件	市道中谷内惣領線 矢田部神社横	矢田部神社横の市道沿い路肩ブロックが除雪車により両側が破損しましたので復旧を要望申し上げます。又、道路側溝に土砂・落葉が堆積しております。雨が降ると水が即道路に溢れ自動車によるスリップ事故発生の懸念があります。事前に防止したく定期的に清掃除去も合わせて要望申し上げます。
	④ 幹線市道側溝の 拡幅・老朽化による修繕	継続案件	三田窪口付近	邸付近から三田窪方向に約200mの区間は、道路側溝PU-240x240が敷設されています。その断面が小さいのと老朽化による破損・陥没ため落葉・倒木等による断面阻害がたびたび発生します。降雨時には市道に溢れている状況です。市道隣接地の用地提供も検討しておりますので、早急な側溝改良を要望申し上げます。
	⑤ 市道 矢田部川の橋躯体の法面陥没	継続案件	市道 中谷内惣領線	長年の水害により躯体の法面が陥没しています。橋自体の劣化も早める為 早急な対処を要望いたします。
地滑り関係	⑦ 地滑り防止工事	新規案件	邸の前	排水側溝の一部が市の除雪作業中に誤って引っ掛け破損、上部のふたが負荷をかければ落ちる状態になっています。早急な修繕を望みます。
		継続案件	⑦-1 邸の裏側	家族が暮らしている 邸の裏側には山が迫っており、地滑り防止工事が施されていません。近年、多発しています集中豪雨の際には土砂災害の発生も懸念されますので緊急事態の前に早急に地事を実施して頂きますよう、要望申し上げます。
		継続案件	⑦-2 邸の裏側	家族が暮らしている 邸の裏側には山が迫っており、地滑り防止工事が施されていません。近年、多発しています集中豪雨の際には土砂災害の発生も懸念されますので緊急事態の前に早急に地事を実施して頂きますよう、要望申し上げます。
	⑧ 山林排水溝の老朽化による取替え工事	継続案件	邸と邸 の後	邸と 邸敷地内には急傾斜地指定山林から流れ下る雨水を通す排水溝があります。市の土木工事から20年以上経過しており溝の底が腐食し、多数の穴が開いています。近年、豪雨による災害も多発しておりますので早急に更新工事を実施して頂きますよう、要望申し上げます。
水害関係	⑨ 水害の影響による排水路(側溝)陥没箇所の修理	新規案件	邸と邸 の間	山側からきている排水路、合流する排水路(側溝) 両側が水害の影響により土台部分が崩れ落ち陥没、水路として機能していない為早急に工事を実施して頂きますよう、要望申し上げます。
	⑩ 矢田部川の浚渫	継続案件	矢田部川	氷見市一斉美化運動に於いて、毎年矢田部川の草刈り作業を行っていますが、草丈等が長く作業が大変です。刈り取り後も草を道路まで上げなくてはならず重労働ですので、浚渫作業をお願いします。
	⑪ 川の護岸工事	継続案件	矢田部川	水害により法面が一部崩壊しています。未然防止の観点から早急な対処を要望いたします。 ※3月に自己(村、営農)にて溝畔修繕を行ったが川幅の半分が土砂があり反乱する恐れがあります。

要望位置図

令和7年2月28日



令和7年度 要望箇所の画像

①-1市道横断暗渠の
改修・修繕
(市道 中谷内惣領線 前)

用水路暗渠BOX-500×400



①-2市道横断暗渠の
改修・修繕
(市道 中谷内惣領線)

暗渠内に土砂が堆積しているため、呑口柵内
にも土砂が堆積している



令和7年度 要望箇所の画像

②陥没ヶ所の修繕

邸 前



邸 前



令和7年度 要望箇所の画像

②陥没ヶ所の修繕

邸 車庫前



令和7年度 要望箇所の画像

③路肩ブロックの修繕と側溝機能の維持
(市道 中谷内惣領線/矢田部神社横)



令和7年度 要望箇所の画像

④幹線市道側溝の
拡幅・老朽化による修繕
(三田窪口付近)



令和7年度 要望箇所の画像

⑤市道 矢田部川の橋
体の法面陥没



令和7年度 要望箇所の画像

⑥排水側溝の修繕



蓋が落ちてしまう状態

令和7年度 要望箇所の画像

⑦-1地滑り防止工事
(〇〇〇〇邸 裏)



⑦-2地滑り防止工事
(〇〇〇〇邸 裏)



⑦-3地滑り防止工事
(〇〇〇〇邸 裏)



令和7年度 要望箇所の画像

⑧老朽化による排水側溝工事
(山形市横)



令和7年度 要望箇所の画像

⑨水害の影響による
排水路(側溝)陥没箇所の修理
(i 邸と 邸の間)



令和7年度 要望箇所の画像

⑩矢田部川の浚渫
(矢田部川)



⑪矢田部川の法面 護岸工事

上流から(溝畔修繕前)



下流から(溝畔修繕前)

